



Адаптация объектов по программе «Доступная среда»

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №01**

**МБДОУ №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ №33 «Аленький цветочек»
Боровинских Н.А.
« 31 » апреля 2025г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 01
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек».
- 1.2. Адрес объекта: 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 (Три) этажа, 7 081 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 11 444 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 2014 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____, капитального – _____.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 1000 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.



**СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6 направлениях. Вблизи объекта располагаются 3 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Аптека», нечетная сторона ул. Геологическая, с расстоянием до объекта – 460 м. с номерами автобусов №43, 28, 115, 118, 119, 68, 99, 18, 61; маршрутными такси №20, 40.

- от остановки «Геологическая улица», четная сторона ул. Геологической, с расстоянием до объекта - 550 м. с номерами автобусов №49, 43, 28а, 115, 113, 119, 118, 68, 18; маршрутными такси № 69, 20

- от остановки «Медицинский колледж», четная сторона пр-т Комсомольский, с расстоянием до объекта - 570 м. с номерами автобусов №43, 99, 47.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №43, 47, 49, 28, 28а, 113, 115, 118, 119, 68, 99, 18, 61.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Аптека», нечетная сторона ул. Геологическая, с расстоянием до объекта – 460 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе, для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД



4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В – доступно условно всем или ДУ-И- доступно условно избирательно), ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно планировочных барьеров на объекте, которые считаются критичными для инвалидов различных нозологий, что является несоответствием требованиям по доступности, безопасности, информативности, комфортности, и позволяет определить уровень доступности объекта как «ВНД» (временно недоступно) для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута» на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.**

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется: **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).**



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://ds33-surgut.gosuslugi.ru/>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) №1
2. Акта обследования объекта №1

от «23» апреля 2025 г.

от «23» апреля 2025 г.





УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ №33 «Аленький цветочек»

Боровинских Н.А.

2025г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ) № 01

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад №33 «Аленький цветочек»

г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек».

1.2. Адрес объекта: 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 (Три) этажа, 7 081 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 11 444 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 2014 г., последнего капитального ремонта – нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____, капитального – _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) - негосударственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) – муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Сургута.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование.

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 1000 человек.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6 направлениях. Вблизи объекта располагаются 3 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Аптека», нечетная сторона ул. Геологическая, с расстоянием до объекта – 460 м. с номерами автобусов №43, 28, 115, 118, 119, 68, 99, 18, 61; маршрутными такси №20, 40.

- от остановки «Геологическая улица», четная сторона ул. Геологической, с расстоянием до объекта - 550 м. с номерами автобусов №49, 43, 28а, 115, 113, 119, 118, 68, 18; маршрутными такси № 69, 20

- от остановки «Медицинский колледж», четная сторона пр-т Комсомольский, с расстоянием до объекта - 570 м. с номерами автобусов №43, 99, 47.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №43, 47, 49, 28, 28а, 113, 115, 118, 119, 68, 99, 18, 61.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Аптека», нечетная сторона ул. Геологическая, с расстоянием до объекта – 460 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.



3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:




Трофименко Н.Я., заместитель заведующего по УВР, (3462) 94-25-36

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ №33 «Аленький цветочек»

Боровинских Н.А.

2025г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 01**

ХМАО-Югра, г. Сургут
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

«23» апреля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек».
- 1.2. Адрес объекта: 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 (Три) этажа, 7 081 кв.м.
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 11 444 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 2014 г., последнего капитального ремонта – нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – _____, капитального – _____.
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 «Аленький цветочек».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация: деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на осуществление деятельности от 16. 07.2021 года № ЛО35-01304-86/00175915, выданной Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 6 направлениях. Вблизи объекта располагаются 3 остановочных комплекса с расстоянием до объекта:

- от остановки «Аптека», нечетная сторона ул. Геологическая, с расстоянием до объекта – 460 м. с номерами автобусов №43, 28, 115, 118, 119, 68, 99, 18, 61; маршрутными такси №20, 40.

- от остановки «Геологическая улица», четная сторона ул. Геологической, с расстоянием до объекта - 550 м. с номерами автобусов №49, 43, 28а, 115, 113, 119, 118, 68, 18; маршрутными такси № 69, 20

- от остановки «Медицинский колледж», четная сторона пр-т Комсомольский, с расстоянием до объекта - 570 м. с номерами автобусов №43, 99,47.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: На маршрутах задействованы низкопольные автобусы №43, 47, 49, 28, 28а, 113, 115, 118, 119, 68, 99, 18, 61.



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта «Аптека», нечетная сторона ул. Геологическая, с расстоянием до объекта – 460 м.

3.2.2. время движения (пешком) – 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: - нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути есть, нет:- есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1-2	1-12
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	3-7	13-40
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-12	41-126
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	13-15	127-222
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	16-18	223-240
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	33,54,72,82,85,86,102,115, 127,150, 159,169
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	241-272

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В – доступно условно всем или ДУ-И- доступно условно избирательно), ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Наличие архитектурно планировочных барьеров на объекте, которые считаются критичными для инвалидов различных нозологий, что является несоответствием требованиям по доступности, безопасности, информативности, комфортности, и позволяет определить уровень доступности объекта как «ВНД» (временно недоступно) для всех категорий инвалидов.



4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт. Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР. Организационные мероприятия.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие образования г. Сургута» на период до 2030 года»; в рамках исполнения программы адаптации объекта разработанной на основании паспортизации ОСИ.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, О, С, Г, У) и МГН соответствующий критериям доступности, безопасности, информативности и комфортности.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; требуется.

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется.

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» - Филатов С. И., Председатель Сургутской местной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в ХМАО-Югре - Александров Ю.Г.

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.



4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры раздел «Доступная среда», на официальном сайте учреждения <https://ds33-surgut.gosuslugi.ru/>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 3 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 6 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 7 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта В-І | на 6 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 5 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 45 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Фото пути движения до объекта от остановки на 6 л.

Схема микрорайона на 1 л.

План прилегающей территории на 1 л.

Поэтажный план на 3 л.

Руководитель рабочей группы:

Заместитель заведующего по АХР, Тагирова С.К.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель заведующего по УВР, Шульгина Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель заведующего по УВР, Трофименко Н.Я.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Специалист по охране труда, Мельчакова И.К.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

От общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению ХМАО-Югры «Тифлопуть» (сертификат эксперта СДС ВОИ (№ЭТ-01-2400062) «Мир, доступный для всех»; аттестат компетентности эксперта № 000091 СДС «товаров, услуг (работ) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, подготовки экспертов, субъектов общественного контроля и персонала») Филатов С.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Surgutской местной общественной организации Ханты-Мансийской общественной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» в ХМАО-Югре Александров Ю.Г.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Приложение №1
К Акту обследования ОСИ
К паспорту доступности ОСИ № 01
от « 30 » *мая* 2025г.

1 Результаты обследования:
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
(Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	1-2	Отсутствует доступная информация об объекте или тактильная табличка «Режим работы» дублированная шрифтом Брайля. Отсутствует контрастное отображение калитки. Отсутствует кнопка вызова помощи. Имеющийся знак не соответствует нормативным требованиям. Отсутствуют тактильные наземные указатели перед калиткой. Отсутствует информация о назначении кнопки.	Все С Все С Все	Предусмотреть наличие доступной информации об объекте. Обеспечить контрастное отображение калитки. Установить кнопку вызова помощи на высоте 0,9-1,1 м. с тактильной пиктограммой в соответствии с ГОСТ 52131. Установить тактильные наземные указатели перед калиткой. Установить информацию о назначении кнопок.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	3-12	Отсутствует информационная поддержка и навигация на всём пути движения МПН. Высота кнопки для открывания калитки на выход 1,64м. Информация о назначении кнопки не продублирована ш. Брайля. Бордюрный камень не имеет понижения для заезда посетителя на кресле коляске к центральному входу. Имеющиеся места отдыха не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствует свободный проход к местам отдыха.	Все К, С К Все Все	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МПН. Перенести или продублировать кнопки на высоте 1-1,2м. Установить информацию о назначении кнопок дублированную ш. Брайля. Обеспечить заезда посетителя на кресле коляске к центральному входу. Организовать места отдыха, соответствующие нормативным требованиям. Обеспечить свободный подход к местам отдыха.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			Автостоянка и парковка для МПН отсутствует.	Все	Предусмотреть и оборудовать места парковки не далее 50 метров до входа на объект, установить вертикальный знак, горизонтальную разметку в соответствии с СП 59.13330.2020.	Индивидуальное решение с ТСП.
	Общие требования к зоне	Есть	1-2	1-12	Отсутствует доступная информация об объекте. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения МПН. Автостоянка и парковка для МПН отсутствует.	Все Все Все	Установить доступную информацию об объекте и знак доступности для инвалидов. Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МПН Предусмотреть и оборудовать места парковки в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330. не далее 50 метров от	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

И Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание				Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	13-16	Отсутствуют тактильные наземные указатели перед лестницей. Разная геометрия ступеней.		С		Установить тактильные наземные указатели перед калиткой. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи 0,3м. (допускается 0,28-0,35м.) и высоты подъема ступеней 0,15м. (допускается 0,13-0,17м) Установить кнопку в соответствии с ГОСТ 51671 диаметр кнопки активации не менее 50мм. Установить знак в соответствии с ГОСТ 52131.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует кнопка вызова и знак.		Все		Установить контрастную противоскользящую полосу на краевых ступенях шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м.	

				Отсутствуют рельефное отображение на поручнях предупреждающее об окончании лестницы. Поручни не соответствуют нормативным требованиям: -отсутствует поручень на высоте 0,9м -нижний поручень на высоте 0,55м. - отсутствует поручень с одной стороны - поручни не имеют безопасного горизонтального окончания длинное марша лестницы на 0,3м. (безопасное горизонтальное окончания длинное марша на 0,3м. должно начинаться на уровне окончания последней ступени и начала горизонтальной площадки). - поручни с одной стороны начинаются на четвертой ступени.	С Все	Установить контрастное отображение на поручнях предупреждающее об окончании лестницы. Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261.	
2.2	Пандус	Есть	4	17-28	К Все Все Все К	Обеспечить свободный проезд к пандусу. Установить покрытие на всей площади пандуса, плотно закрепить его со всех сторон. Обеспечить контрастное отображение наклонной части пандуса по отношению к горизонтальной площадке. Обеспечить по краям пандуса бортики высотой 0,05м. Установить пандус в соответствии с нормативными.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				Отсутствует навес на всей длине пандуса. Поручни не соответствуют нормативным требованиям: - поручни начинаются не с начала наклонной площадки. (Фото №19) - отсутствует безопасное ограждение на поворотной площадке высотой не менее 1,2м. с вертикальным заполнением в просвете не более 0,1м. - края парных поручней расположены в разных вертикальных плоскостях. -поручни начинаются не от начала наклонной части. - поручни не имеют безопасного горизонтального окончания длиннее марша пандуса на 0,3м. -поручни имеют стыки (Фото №26)	Все	Предусмотреть навес на всей длине пандуса. Установить поручни на пандусе в соответствии с нормативными требованиями. ГОСТ 51261-2022	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	29-32	Все	После адаптации объекта установить тактильную информацию о доступности объекта (пиктограммы ГОСТ 52131). Установить ячеистое грязезащитное покрытие «антикаблук» с инкрустированными тактильными указателями. Установить перед входом элементы системы радио информирования и навигации. Предусмотреть наличие доступной информации об объекте дублированная шрифтом Брайля.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует информация о доступности объекта. Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Отсутствуют элементы радио информирования, навигации. Отсутствует доступная информация об объекте или тактильная табличка «Режим работы» дублированная шрифтом Брайля.	Все Все С, Г С		

2.4	Дверь (входная)	Есть	6	33-34	Ширина дверного проёма в свету менее 0,9м.	К, О	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует контрастное отображение ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение ручки по отношению к двери.	
					Система автоматического закрытия двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки.	К, О	Установить систему автоматического закрытия двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	
					Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто».	К	Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто».	
2.5	Тамбур (тамбур, тамбур-шлюз)	Есть	7	35-40	Высота порога более 0,014м.	К	Устранить или понизить порог до 0,014м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Ширина дверных проёма в свету менее 0,90м.	К, О	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.	
					Скамьи не соответствуют нормативным требованиям.	К, О	Установить скамьи вдоль стены, длиной не менее 0,8м., шириной не менее 0,6м., высотой 0,5м. с обеспечением свободного пространства вокруг скамьи для подъезда кресла-коляски.	
					Высота порогов более 0,014м.	К, О	Устранить или понизить порог до 0,014м.	
					Размер тамбуров менее 2,45х1,6м. (Г*Ш).	К	Обеспечить тамбур размером не менее 2,45х1,6м. (Г*Ш).	

				Имеется перепад высот для размещения водосборных решёток. Существующие ячеистое покрытие не соответствует нормативным требованиям (ширина просветов ячеек более 0,015 м).	Все	Устранить или понизить до 0,014м.	
				Система автоматического закрытия двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки.	К, О	Установить дренажные и водосборные решетки в полу на одном уровне с поверхностью покрытия пола в соответствии с нормативными требованиями	
				Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто».	К	Установить систему автоматического закрытия двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	
				Отсутствует контрастное отображение рабочей створки, и ручки по отношению к двери.	С	Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто».	
				На информационных стендах отсутствует в свободном доступе информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля.	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Предусмотреть раздаточный информационный материал со шрифтом Брайля в свободном доступе.	
Общие требования к зоне	Есть	3-7	16-40	Отсутствует вход полностью доступный для инвалидов и МГН.	Все	Оборудовать как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	3-7	16-40	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планированных барьеров зоны №2 «Вход(входы) в здание» (центральный вход) позволяет определить уровень доступности для инвалидов категории Г, У как ДЧ-И, так как существующие несоответствия не являются критичными для этих категорий инвалидов и существующие барьеры они могут преодолеть в рамках индивидуальной мобильности, для категорий О, С, К существующие барьеры являются критичными, уровень доступности определяется как ВНД.

И Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
 Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание			Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	Есть	8	41-70	Отсутствуют в вестибюле информационные терминалы/киоски, информационные табло, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и с дефектами слуха. Отсутствуют в свободном доступе информационный раздаточный материал со шрифтом Брайля. Отсутствует информационные мнемосхемы. Ковровые покрытия не закреплены. В некоторых коридорах ширина менее 1,8м.	С, Г	С	Установить информационные терминалы/киоски, информационные табло, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и с дефектами слуха. Предусмотреть раздаточный информационный материал со шрифтом Брайля в свободном доступе. Установить информационные мнемосхемы. Некоторые ковровые покрытия не закреплены. Увеличить ширину путей движения в чистоте до не менее 1,8м. Или обеспечить карманы для разъезда длиной не менее 2м, общей шириной с коридором не менее 1,8м.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов на каждом этаже.	Все	Обеспечить зону отдыха и ожидания для инвалидов, установить скамью в соответствии с требованиями: сиденье глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°.	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	9	71-80	Все	Установить контрастную противоскользящую полосу на краевых ступенях шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи 0,3м. (допускается 0,28-0,35м.) и высоты подьема ступеней 0,15м. (допускается 0,13-0,17м) Установить рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц в доступном для прочтения инвалидами по зрению формате. Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Имеющаяся контрастная полоса на краевых ступенях не является противоскользящей и шириной менее 0,8м. Разная геометрия ступеней. Отсутствуют тактильные рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц. Поручни не соответствуют нормативным требованиям: -отсутствует поручень на 0,9м. - форма завершающих частей нижнего поручня травмоопасна	Все		

					- поручни не имеют безопасного горизонтального окончания длиннее марша лестницы на 0,3м. -поручни имеют неровности и стыки. -в пределах лестничной клетки поручни прерываются с внутренней стороны лестницы; -поручни начинаются не с первой ступени; -На некоторых лестничных площадках ригели имеют травмоопасную форму, что может причинить травму в будущем (Фото№ 75, 76)				
3.3	Пандус (внутри здания)	Нет	-	-	-	-	-	-	
3.4	Лифт пассажирский (подъемник)	Есть	10	81-86	Отсутствует рельефное обозначение этажей, продублированное шрифтом Брайля на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов и напротив выходов из лифтов.	Все	Установить рельефное обозначение этажей, продублированное шрифтом Брайля на боковых поверхностях дверных проемов выходов из лифтов и напротив выходов из лифтов.	Индивидуальное решение с ТСР.	
3.5	Двери (внутри здания)	Есть	11	87-100	Ширина некоторых дверных проёмов в свету менее 0,90 м. Высота порога более 0,014м. Система автоматического закрывания двери (доводчик) не имеет функцию 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто».	К К, О К, О К	Обеспечить ширину дверных проёмов в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м. Устранить перепад высот за счет перекатного/подставного пандуса или понизить до 0,014м. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто».	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	

				Имеющаяся контрастная лента не является контрастом для отображения дверных проемов по отношению к стене. Отсутствует контрастное отображение и ручек по отношению к дверям.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных проемов и ручек по отношению к двери. Полотно двери должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.		
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	12	101-126	С	Отсутствует световое дублирование аварийной сигнализации. Отсутствует незадымляемая безопасная зона, оборудованная двусторонней селекторной связью. Отсутствует светонакопительная разметка на путях эвакуации. Отсутствуют знаки безопасности/эвакуации на высоте не более 0,5м. от пола. Отсутствуют эвакуационные кресла.	Установить световое дублирование аварийной сигнализации. Оборудовать незадымляемую безопасную зону двусторонней селекторной связью. Установить светонакопительную разметку на путях эвакуации. Установить знаки безопасности на высоте не более 0,5м. от пола. Приобрести эвакуационные кресла для инвалидов, назначить ответственных лиц за эвакуацию, разработать локальную документацию по эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями. Установить светонакопительное отображение или искусственную подсветку поручней лестниц на путях эвакуации. Установить светонакопительные полосы на проступях верхней и нижней ступени каждого марша эвакуационной лестницы. Установить ручки – «антипаника» на все двери на путях эвакуации.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует светонакопительное отображение или искусственная подсветка поручней лестниц на путях эвакуации. Отсутствуют светонакопительные полосы на проступях верхней и нижней ступени каждого марша эвакуационных лестниц. На эвакуационных дверях отсутствуют ручки «антипаника».	Все Все Все К, О Все Все Все			

				Имеющаяся контрастная полоса на краевых ступенях не является противоскользящей и шириной менее 0,8м.	Все	Установить контрастную противоскользящую полосу на краевых ступенях шириной 0,08-0,1м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – не более 0,04 м.
				Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	К, О	Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки.
				На эвакуационных дверях отсутствует фотолюминесцентное обозначение дверного пройма эвакуационных дверей.	Все	Обеспечить фотолюминесцентное обозначение дверного пройма.
				Разная геометрия ступеней на внутренних и уличных эвакуационных лестницах.	Все	Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи 0,3м. (допускается 0,28-0,35м.) и высоты подъема ступеней 0,15м. (допускается 0,13-0,17м)
				Высота порогов более 0,014м.	К, О	Устранить или понизить пороги до 0,014м.
				Ширина некоторых дверных проёмов в свету менее 0,90м.	К, О	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.
				На некоторых эвакуационных дверях отсутствует контрастное отображение двери по отношению к стене и ручки по отношению к двери.	С	Обеспечить контрастное отображение дверных проемов и ручек по отношению к дверям.
				Некоторые тамбуры на эвакуационных выходах имеют незакрепленное ковровое покрытие. (Фото №118)	Все	Установить противоскользящее покрытие на всей поверхности эвакуационных тамбуров и закрепить со всех сторон.

				Некоторые тамбуры на эвакуационных выходах не имеют противоскользящее покрытие.	Все	Установить противоскользящее покрытие на всей поверхности эвакуационных тамбуров и закрепить со всех сторон.	
				Под маршем лестницы отсутствует ограждение, ограничивающие доступ посетителям в эту зону. (Фото № 101, 102, 113)	С	Установить ограждения, барьеры, ограничивающие доступ посетителям в зону под маршем лестницы.	
				На улицах на всей поверхности эвакуационных площадках отсутствует противоскользящее покрытие.	Все	Установить противоскользящее на всей поверхности эвакуационных площадок и закрепить его со всех сторон.	
				Покрытие ступеней демонтировано (Фото№122)	Все	Произвести ремонт ступеней.	
				Покрытие площадок демонтировано (Фото№ 110, 123)	Все	Произвести ремонт площадки.	
				Ковровое покрытие на уличной лестнице деформировано и является травмоопасным.	Все	Устранить деформированное покрытие.	
				Лестница на улице не соответствует нормативным требованиям (1 и 2 ступени) (Фото№ 110, 122)	Все	В марше лестниц, расположенных на продолжении тротуара или пешеходной дорожки, должно быть 3–12 ступеней. Необходимо оборудовать перепад высот тремя ступенями или либо устранить его.	
				Поручни на эвакуационных лестницах на улицах не соответствуют нормативным требованиям.	Все	Установить поручни в соответствии с ГОСТ 51261.	
				На улицах на эвакуационных лестницах отсутствует противоскользящее покрытие с контрастным отображением первой и последней ступени.	Все	Установить противоскользящее покрытие на уличных ступенях с контрастным отображением первой и последней ступени.	

	Общие требования к зоне	Есть	8-12	41-126	Отсутствует оптимальный наиболее короткий и безопасный путь к зоне целевого посещения. Эвакуационные выходы не приспособлены для эвакуации инвалидов.	Все Все	Обустроить оптимальный, наиболее короткий и безопасный путь к зоне целевого посещения. Эвакуационные выходы приспособить для эвакуации инвалидов в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
--	-------------------------	------	------	--------	--	----------------	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	8-12	41-126	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планировочных барьеров и несоответствие требований нормативных документов определяет уровень Зоны №3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)» как ВНД для всех категорий инвалидов.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (приемная, кабинеты: медицинский, заведующего, логопеда, психолога, старшего воспитателя, робототехники	Есть	13	127-168	На функциональных зонах отсутствуют тактильные информационные таблички о назначении помещения дублированные ш. Брайля. Отсутствует контрастное отображение дверей по отношению к стене и ручек по отношению к дверям. Имеющаяся контрастная лента не является контрастом для отображения дверного проема по отношению к стене.	С	Установить информационные тактильные таблички с назначением помещения, с дублированием шрифтом Брайля в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Полотно двери должно иметь цвет, который с учетом характера поверхности, освещенности при применении аварийного освещения и пр. будет обеспечивать контраст не менее 0,7 (70 %) относительно цвета стены.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

	шахматный класс, сенсорная комната)			Отсутствуют места для обслуживания инвалидов и МПН.	Все	Выделить не менее 5% мест для обслуживания инвалидов и МПН. Высота столов, стоек и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м. Ширина рабочего фронта прилавка, стола, стойки, барьера и т. п. у места получения услуги должна быть не менее 1,0м. Стулья и сиденья для отдыха/работы должны быть глубиной 0,43–0,45 м с наклоном в сторону спинки не более 5°; высота поверхности сиденья от поверхности площадки ожидания – от 0,42 до 0,48 м; расстояние от спинки сиденья до поверхности сиденья – от 0,13 до 0,15 м; высота спинки сиденья – от 0,16 до 0,21 м с вертикальным наклоном в направлении от сиденья от 5° до 10°. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.	
				Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки.	К, О		
				Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто».	К		
				Ширина некоторых дверных проёмов в свету менее 0,90м.	К, О		

4.2	Зальная форма обслуживания (группы, зал сухого плавания, бассейн, музыкальные залы, спортивные залы)	Есть	14	169-221	Ковровые покрытия не закреплены по всему периметру. <i>Применение ковровых покрытий с высотой ворса более 0,013м. не допускается.</i> Высота порогов более 0,014м. Отсутствует индукционная система, система сурдо-перевода. Отсутствуют поручни возле кушеток для самоподнимания из лежачего положения. В некоторых кабинетах отсутствует свободное пространство около оборудования и мебели для подъезда кресла-коляски.	Все	Ковровые покрытия плотно закрепить, особенно на стыках и по границе покрытий. Устранить или понизить порог до 0,014м. Установить индукционную систему, систему сурдо-перевода на объекте. Установить поручни возле кушетки для самоподнимания из лежачего положения в соответствии с ГОСТ Р 51261. Обеспечить свободное пространство не менее 0,9м. около оборудования и мебели для инвалидов на кресле-коляске.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					На функциональных зонах отсутствуют тактильные информационные таблички о назначении помещения дублированные ш. Брайля. Вход в группы сокращен за счет установленных шкафов. Отсутствует система автоматического закрывания двери (доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Отсутствуют фиксаторы двери в положениях «открыто» и «закрыто». Ширина некоторых дверных проёмов в свету менее 0,90м.	С	Установить информационные тактильные таблички с назначением помещения, с дублированием шрифтом Брайля в соответствии с нормативными требованиями. Обеспечить свободный проход шириной не менее 0,9м. Установить систему автоматического закрывания двери (двухкамерный доводчик) с функцией 5-секундной задержки. Установить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто». Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.	

				Отсутствует бегущая строка или зона для размещения сурдопереводчика.	Г	Установить бегущую строку для комментирования происходящего на сцене или выделить зону для размещения сурдопереводчика.	
				Отсутствует система тифлокомментирования.	С	Установить систему тифлокомментирования.	
				Отсутствуют горизонтальные двухуровневые поручни вдоль стен залов бассейнов и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых.	Все	Установить горизонтальные двухуровневые поручни вдоль стен залов бассейнов и на входах в зал из помещений для переодевания и душевых в соответствии с СП 59.	
				Отсутствуют специально выделенные места для хранения кресел-колясок.	К	Обходная дорожка по периметру ванн должна быть шириной не менее 2 м. На площади обходной дорожки следует предусматривать места для хранения кресел-колясок.	
				Отсутствует пологая лестница с поручнями или подъемное устройство для спуска в воду.	К, О	Установить на пологой лестнице трехуровневые поручни на высоте: - на высоте 0,50 – 0,7м. для входа в воду пешком детей; - на высоте 100 - 150 мм и для входа в воду в положении сидя, переползанием по ступеням пологой лестницы с подтягиванием на руках или предусмотреть устройство стационарного подъемника для перемещения инвалидов в бассейн или применение мобильного подъемного устройства.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания (окно охраны).	Есть	15	222	К	Высота прилавка, и других мест обслуживания, используемых посетителями – инвалидами на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,80–0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

						Отсутствует стойка, оборудованная системой обеспечения разборчивости звуковой информации.	Г	Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации.	проема для ног должны быть не менее 0,75 м, глубина – не менее 0,5 м.	
4.4	Кабинка индивидуально обслуживания	Нет	-	-	-	-	-	-	-	-
	Общие требования к зоне	Есть	13-15	127-222	Отсутствуют места целевого назначения, они могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	Отсутствуют места целевого назначения, они могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	-	Оборудовать места целевого назначения, они могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов).	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) - зона обслуживания инвалидов	ВНД	13-15	127-222	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - доступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планировочных барьеров и несоответствие требований нормативных документов определяет уровень Зоны №4 Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) как ВНД для всех категорий инвалидов



И Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	16	223-231	Отсутствуют тактильные таблички о назначении помещений, дублированные ш. Брайля. Отсутствует разделение на мужской и женский туалет.	Все	Все	Установить тактильные таблички о назначении помещений, дублированные ш. Брайля перед дверью. Обеспечить разделение санузлов на мужской и женский туалеты.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
					Высота выключателей более 0,8м.	К	К	Установить выключатель на высоте не более 0,8м.	
					Ширина дверных проёмов в свету менее 0,90м.	К	К	Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м.	
					Высота порогов более 0,014м.	К, О	К, О	Устранить или понизить порог до 0,014м.	
					Отсутствует контрастное отображение дверей по отношению к стене и ручек по отношению к дверям.	С	С	Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери.	

				Отсутствует кнопка вызова помощи и знак.	Все	Установить кнопку со шнурком, диаметр кнопки не менее 50мм. Установить знак в соответствии с ГОСТ 52131.
				Высота унитазов 0,4м.	К, О	Установить унитаз на высоте 0,45–0,5 м (от уровня пола до поверхности сидения).
				Отсутствует контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (санитарный прибор – пол, стена). Размер кабин: - с центральным расположением унитазов менее 2,2*2,25м.	С	Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (санитарный прибор – пол, стена).
				Рядом с унитазом отсутствует место для размещения кресла-коляски.	К	Предусмотреть кабины с боковым расположением унитаза не менее 1,7*2,2м. /с центральным расположением унитаза не менее 2,2*2,25м
				Отсутствует свободное пространство диаметром не менее 1,4м. для разворота кресла-коляски	К	Обеспечить рядом с унитазом место для размещения кресла-коляски шириной не менее 0,8м
				Отсутствует запирающее устройство с открыванием снаружи и знаком индикации «занято/свободно».	Все	Обеспечить свободное пространство диаметром не менее 1,4м. для разворота кресла-коляски.
				Отсутствует автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки.	К, О	Установить устройство с открыванием снаружи и знаком индикации «занято/свободно».
				Отсутствует система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины.	К, О	Установить автоматический дверной доводчик с дистанционным управлением с кнопки.
				Отсутствуют писсуар вертикальной формы.	Все	Установить систему с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением на боковой стене кабины.
				Отсутствуют стационарные, откидные и опорный поручени возле унитазов и раковин.	К, О	Установить писсуар вертикальной формы и биде. Установить стационарные, опорные поручни в соответствии с требованиями ГОСТ 51261.

5.2	Душевая/ ванная комната (в бассейне)	Есть	17	232-236	В помещениях, где посетитель может остаться один отсутствует система двусторонней связи, снабженная визуальными аварийными сигналами устройствами. Снаружи над дверью помещения отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации. Под раковины отсутствуют свободное пространство для кресла-коляски шириной и высотой 0,75м., глубиной 0,5м. Отсутствуют крючки для одежды, костылей и прочих принадлежностей. Сушитель для рук установлен на высоте 1,4м.	Все К Все К	Замкнутые пространства зданий, где посетитель может остаться один, должны быть оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковым и визуальным аварийным сигнальным устройствам. Установить раковину в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330. Установить крючки для одежды, костылей и прочих принадлежностей на высоте не более 1,3м. Установить сушитель на высоте 1 м.	
					Отсутствуют тактильные таблички о назначении помещений, дублированные ш. Брайля. Ширина дверных проёмов менее 0,9м. Отсутствует контрастное отображение дверей по отношению к стене и ручек по отношению к дверям. Отсутствует кнопка вызова помощи и знак. У раковин отсутствуют стационарные опорные поручни.	Все К С Все	Установить тактильные таблички о назначении помещений, дублированные ш. Брайля перед дверью. Обеспечить ширину дверного проема в свету не менее 0,9м. или согласовать с обществом инвалидов ширину не менее 0,8м. Обеспечить контрастное отображение дверного проема и ручки по отношению к двери. Установить кнопку со шнурком, диаметр кнопки не менее 50мм. Установить знак в соответствии с ГОСТ 52131. Установить стационарные, опорные поручни в соответствии с требованиями ГОСТ 51261.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				Под раковины отсутствует свободное пространство для кресла-коляски шириной и высотой 0,75м., глубиной 0,5м. Отсутствуют места для хранения кресел-колясок; индивидуальные шкафы в том числе для хранения протезов, костылей. В помещении с душевой кабиной отсутствуют стационарные и откидные опорные поручни, крючки для костылей, переносные или закрепленные к стене складные сиденья. В помещениях, где посетитель может остаться один отсутствует система двусторонней связи, снабженная звуковыми и визуальными аварийными сигналами устройствами. Над дверью помещения отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации.	К К, О К, О Все Г	Установить раковину в соответствии с нормативными требованиями СП 59.13330. Обеспечить места для хранения кресел-колясок, индивидуальные шкафы шириной не менее 0,8м. в том числе для хранения протезов, костылей. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня пола, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5м. Замкнутые пространства зданий, где инвалид может остаться один, должны быть оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковым и визуальным аварийным сигнальным устройствам. В помещении над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной аварийной сигнализации.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5.3	Бытовая комната (раздевалка)	Есть	18	237-240	К К, О	Оборудовать индивидуальные кабины для переодевания, доступные для МГН. Обеспечить места для хранения кресел-колясок, индивидуальные шкафы шириной не менее 0,8м. в том числе для хранения протезов, костылей.	

			Отсутствует шкафчик для посетителей на кресле-коляске.	К	Единый шкаф на нижнем ярусе для уличной и спортивной одежды следующих размеров: высота – не более 1,3 м., глубина – 0,4 м при ширине 0,8 м в чистоте. Пронумеровать шкафы контрастной тактильной маркировкой, дублирующийся ш. Брайля.	
			Отсутствует маркировка – нумерация шкафов.	С		
Общие требования к зоне	Есть	16-18	223-240	Все	Оборудовать универсальную кабину для МГН.	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)	16-18	223-240	Текущий ремонт. Капитальный ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Несоответствие требованиям доступности отдельных элементов инфраструктуры Зоны №5 «Санитарно-гигиенических помещений» позволяет определить уровень доступности для инвалидов категории У, Г как ДЧ-И, так как существующие несоответствия не являются критичными для этой категории инвалидов и существующие барьеры они могут преодолеть в рамках индивидуальной мобильности. Для категорий К, О, С существующие барьеры являются критичными, уровень доступности определяется как «ВНД».

1 Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
 (Наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть	-	33,72,82, 102,115, 127,150, 159,169	Отсутствует комплексная система визуальной информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	54,85	Отсутствует комплексная система акустической информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	86	Отсутствует комплексная система тактильной информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении, ориентироваться в здании и свободно передвигаться по объекту.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

	Общие требования к зоне	Есть	-	Отсутствует комплексная система, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
--	-------------------------	------	---	--	-----	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	33,54,72,82,85,86,102,115, 127,150, 159,169	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Наличие архитектурно планировочных барьеров определяет уровень доступности Зоны №6 «Система информации на объекте» как ВНД для всех категорий инвалидов.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.**

Территория, прилегающей к зданию (участка)

ФОТО № 1 Вход на территорию



ФОТО №2 Вход на территорию



ФОТО № 3 Путь движения до входа



ФОТО № 4 Путь движения до входа



ФОТО № 5 Путь движения до входа



ФОТО № 6 Путь движения до входа



ФОТО № 7 Путь движения до входа



ФОТО № 8 Путь движения до входа



ФОТО № 9 Путь движения до входа



ФОТО № 10 Путь движения до входа



ФОТО № 11 Путь движения до входа



ФОТО № 12 Путь движения до входа



Вход в здание

ФОТО № 13 Лестница



ФОТО № 14 Лестница



ФОТО № 15 Лестница



ФОТО № 16 Лестница



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 17 Пандус



ФОТО № 18 Пандус



ФОТО № 19 Пандус



ФОТО № 20 Пандус



ФОТО № 21 Пандус



ФОТО № 22 Пандус



ФОТО № 23 Пандус



ФОТО № 24 Пандус



ФОТО № 25 Пандус



ФОТО № 26 Пандус




ФОТО № 27 Пандус



ФОТО № 28 Пандус



ФОТО № 29 Входная площадка



ФОТО № 30 Входная площадка



ФОТО № 31 Входная площадка



ФОТО № 32 Входная площадка



ФОТО № 33 Дверь входная



ФОТО № 34 Дверь входная



ФОТО № 35 Тамбур



ФОТО № 36 Тамбур




ФОТО № 37 Тамбур-шлюз




ФОТО № 38 Тамбур-шлюз



ФОТО № 39 Тамбур-шлюз



ФОТО № 40 Тамбур-шлюз



Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)

ФОТО № 41 Холл



ФОТО № 42 Холл



ФОТО № 43 Холл





ФОТО № 44 Коридор



ФОТО № 45 Коридор



ФОТО № 46 Коридор



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 47 Коридор



ФОТО № 48 Коридор



ФОТО № 49 Коридор




ФОТО № 50 Коридор




ФОТО № 51 Коридор



ФОТО № 52 Коридор




ФОТО № 53 Коридор




ФОТО № 54 Коридор



ФОТО № 55 Коридор



ФОТО № 56 Коридор



ФОТО № 57 Коридор




ФОТО № 58 Коридор




ФОТО № 59 Коридор



ФОТО № 60 Коридор




ФОТО № 61 Коридор




ФОТО № 62 Коридор




ФОТО № 63 Коридор





ФОТО № 64 Коридор



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 65 Коридор



ФОТО № 66 Коридор




ФОТО № 67 Коридор




ФОТО № 68 Коридор




ФОТО № 69 Коридор




ФОТО № 70 Коридор




ФОТО № 71 Лестница



ФОТО № 72 Лестница



ФОТО № 73 Лестница



ФОТО № 74 Лестница



ФОТО № 75 Лестница



ФОТО № 76 Лестница



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 77 Лестница



ФОТО № 78 Лестница



ФОТО № 79 Лестница



ФОТО № 80 Лестница



ФОТО № 81 Лифт



ФОТО № 82 Лифт



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 83 Лифт



ФОТО № 84 Лифт




ФОТО № 85 Лифт



ФОТО № 86 Лифт



ФОТО № 87 Двери




ФОТО № 88 Двери



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 89 Двери




ФОТО № 90 Двери



ФОТО № 91 Двери



ФОТО № 92 Двери




ФОТО № 93 Двери





ФОТО № 94 Двери



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 95 Двери




ФОТО № 96 Двери




ФОТО № 97 Двери




ФОТО № 98 Двери




ФОТО № 99 Двери




ФОТО № 100 Двери




ФОТО № 101 Эвакуационный выход



ФОТО № 102 Эвакуационный выход



ФОТО № 103 Эвакуационный выход



ФОТО № 104 Эвакуационный выход



ФОТО № 105 Эвакуационный выход




ФОТО № 106 Эвакуационный выход



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 107 Эвакуационный выход



ФОТО № 108 Эвакуационный выход



ФОТО № 109 Эвакуационный выход



ФОТО № 110 Эвакуационный выход



ФОТО № 111 Эвакуационный выход



ФОТО № 112 Эвакуационный выход



ФОТО № 113 Эвакуационный выход



ФОТО № 114 Эвакуационный выход




ФОТО № 115 Эвакуационный выход



ФОТО № 116 Эвакуационный выход



ФОТО № 117 Эвакуационный выход




ФОТО № 118 Эвакуационный выход



ФОТО № 119 Эвакуационный выход



ФОТО № 120 Эвакуационный выход



ФОТО № 121 Эвакуационный выход



ФОТО № 122 Эвакуационный выход



ФОТО № 123 Эвакуационный выход



ФОТО № 124 Эвакуационный выход



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 125 Эвакуационный выход



ФОТО № 126 Эвакуационный выход



Зоны целевого назначения

ФОТО № 127 Мед. кабинет



ФОТО № 128 Мед. кабинет



ФОТО № 129 Мед. кабинет





ФОТО № 130 Мед. кабинет



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 131 Мед. кабинет




ФОТО № 132 Мед. кабинет




ФОТО № 133 Мед. кабинет




ФОТО № 134 Мед. кабинет



ФОТО № 135 Кабинет заведующего





ФОТО № 136 Кабинет заведующего



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 137 Кабинет заведующего



ФОТО № 138 Приемная



ФОТО № 139 Приемная



ФОТО № 140 Приемная



ФОТО № 141 Приемная




ФОТО № 142 Приемная



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 143 Приемная




ФОТО № 144 Приемная



ФОТО № 145 Приемная



ФОТО № 146 Старший воспитатель



ФОТО № 147 Старший воспитатель




ФОТО № 148 Старший воспитатель




ФОТО № 149 Старший воспитатель




ФОТО № 150 Кабинет логопеда



ФОТО № 151 Кабинет логопеда




ФОТО № 152 Кабинет логопеда



ФОТО № 153 Кабинет логопеда



ФОТО № 154 Кабинет робототехники



ФОТО № 155 Кабинет робототехники



ФОТО № 156 Кабинет робототехники




ФОТО № 157 Кабинет робототехники



ФОТО № 158 Кабинет робототехники




ФОТО № 159 Сенсорная комната



ФОТО № 160 Сенсорная комната



ФОТО № 161 Сенсорная комната




ФОТО № 162 Кабинет психолога




ФОТО № 163 Кабинет психолога




ФОТО № 164 Кабинет психолога



ФОТО № 165 Кабинет психолога



ФОТО № 166 Кабинет психолога



ФОТО № 167 Мед. кабинет



ФОТО № 168 Мед. кабинет



ФОТО № 169 Зал сухого плавания



ФОТО № 170 Мед. кабинет




ФОТО № 171 Мед. кабинет




ФОТО № 172 Музыкальный зал




ФОТО № 173 Музыкальный зал



ФОТО № 174 Музыкальный зал



ФОТО № 175 Музыкальный зал



ФОТО № 176 Музыкальный зал



ФОТО № 177 Музыкальный зал



ФОТО № 178 Музыкальный зал



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 179 Музыкальный зал



ФОТО № 180 Музыкальный зал



ФОТО № 181 Спортивный зал



ФОТО № 182 Спортивный зал



ФОТО № 183 Спортивный зал




ФОТО № 184 Спортивный зал



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 185 Спортивный зал




ФОТО № 186 Бассейн



ФОТО № 187 Бассейн




ФОТО № 188 Бассейн



ФОТО № 189 Бассейн



ФОТО № 190 Бассейн



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 191 Группы



ФОТО № 192 Группы



ФОТО № 193 Группы



ФОТО № 194 Группы



ФОТО № 195 Группы



ФОТО № 196 Группы




ФОТО № 197 Группы




ФОТО № 198 Группы



ФОТО № 199 Группы



ФОТО № 200 Сан.узел в группе



ФОТО № 201 Сан.узел в группе




ФОТО № 202 Сан.узел в группе



ФОТО № 203 Сан.узел в группе



ФОТО № 204 Сан.узел в группе



ФОТО № 205 Сан.узел в группе



ФОТО № 206 Сан.узел в группе



ФОТО № 207 Группа




ФОТО № 208 Группа



ФОТО № 209 Группы



ФОТО № 210 Группы



ФОТО № 211 Группы




ФОТО № 212 Группы



ФОТО № 213 Группы




ФОТО № 214 Группы



ФОТО № 215 Группы



ФОТО № 216 Группы



ФОТО № 217 Группы




ФОТО № 218 Сан.узел в группе



ФОТО № 219 Сан.узел в группе



ФОТО № 220 Сан.узел в группе



ФОТО № 221 Сан.узел в группе



ФОТО № 222 Окно вахты



Санитарно-гигиенические помещения

ФОТО № 223 Туалет



ФОТО № 224 Туалет



ФОТО № 225 Туалет



ФОТО № 226 Туалет



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 227 Туалет



ФОТО № 228 Туалет




ФОТО № 229 Туалет



ФОТО № 230 Туалет



ФОТО № 231 Туалет



ФОТО № 232 Душевая в бассейне



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 233 Душевая в бассейне




ФОТО № 234 Душевая в бассейне



ФОТО № 235 Душевая в бассейне



ФОТО № 236 Душевая в бассейне




ФОТО № 237 Раздевалка




ФОТО № 238 Раздевалка



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 239 Раздевалка



ФОТО № 240 Раздевалка



Путь движения от остановки

ФОТО № 241 Путь до объекта



ФОТО № 242 Путь до объекта



ФОТО № 243 Путь до объекта



ФОТО № 244 Путь до объекта



ФОТО № 245 Путь до объекта



ФОТО № 246 Путь до объекта




ФОТО № 247 Путь до объекта




ФОТО № 248 Путь до объекта




ФОТО № 249 Путь до объекта



ФОТО № 250 Путь до объекта



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 251 Путь до объекта



ФОТО № 252 Путь до объекта



ФОТО № 253 Путь до объекта



ФОТО № 254 Путь до объекта



ФОТО № 255 Путь до объекта




ФОТО № 256 Путь до объекта



СЕРВИСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ФОТО № 257 Путь до объекта



ФОТО № 258 Путь до объекта



ФОТО № 259 Путь до объекта




ФОТО № 260 Путь до объекта



ФОТО № 261 Путь до объекта



ФОТО № 262 Путь до объекта



ФОТО № 263 Путь до объекта



ФОТО № 264 Путь до объекта



ФОТО № 265 Путь до объекта



ФОТО № 266 Путь до объекта



ФОТО № 267 Путь до объекта



ФОТО № 268 Путь до объекта



ФОТО № 269 Путь до объекта



ФОТО № 270 Путь до объекта



ФОТО № 271 до объекта




ФОТО № 272 Путь до объекта



План микрорайона
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- Вход на территорию
- - - Путь движения до объекта



План прилегающей территории
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
→ 1- Вход на территорию
- - - 2- Путь движения по территории
→ Вход в здание




ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

1 этаж

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 3 – Лестница
- 4 – Пандус
- 5 – Входная площадка
- 6 – Дверь входная
- 7 – Тамбур
- 8 – Холл, коридор
- 9 – Лестница
- 10 – Лифт
- 11 – Двери
- 12 – Эвакуационные выходы
- 13 – Кабинетная форма обслуживания
- 14 – Зальная форма обслуживания
- 15 – Прилавочная форма обслуживания
- 16 – Санузел
- 17 – Душевая
- 18 – Раздевалка



СМ	
Учреждение	СМ
Рек.	СМ
М	СМ
СМ	СМ


ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.

2 этаж

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- 8 – Холл, коридор
- 9 – Лестница
- 10 – Лифт
- 11 – Двери
- 12 – Эвакуационные выходы
- 13 – Кабинетная форма обслуживания
- 14 – Зальная форма обслуживания
- 15 – Прилавочная форма обслуживания
- 16 – Санузел
- 17 – Душевая
- 18 – Раздевалка



УЧРЕЖДЕНИЕ		С/П
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение	детский сад №33 «Аленький цветочек»	
г. Сургут	ул. Геологическая, дом. 19/1	
Этаж	2	

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №33 «Аленький цветочек»
г. Сургут, ул. Геологическая, дом. 19/1.
3 этаж

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**
- 8 – Холл, коридор
 - 9 – Лестница
 - 10 – Лифт
 - 11 – Двери
 - 12 – Эвакуационные выходы
 - 13 – Кабинетная форма обслуживания
 - 14 – Зальная форма обслуживания
 - 15 – Прилавочная форма обслуживания
 - 16 – Санузел
 - 17 – Душевая
 - 18 – Раздевалка

3 этаж

